

# ★対策箇所図 交野保育園(令和5年度要望)



No.1

【内容】

公園の入り口が狭い

【対応】

側溝にかかる鉄の蓋の設置



No.2

【内容】

砂場の砂の量が少なく危険

【対応】

砂の補充



:対策箇所