

対 策 一 覧 表

令和5年度(令和5年度実施済含む)の点検結果に対する対策

No.	施設名	場所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	交野保育園	松塚公園	交野保育園側から松塚公園に入る際の入口が狭い。	側溝にかかる鉄の蓋の設置	交野市	令和5年度対策済み
2	交野保育園	松塚公園	松塚公園の砂場の砂の量が少なくなっており、滑り台を使用する際に危ない。	砂の補充	交野市	令和5年度対策済み
3	ふじが丘保育園	交野市妙見坂2丁目交差点から交野市藤が尾4丁目交差点間の道路	30km/h制限がされているにも関わらず、速度を落とさず通過する車両が多い。	路面標示【速度落せ】 2箇所設置	交野市	令和6年度対策済み
4	あまだのみやちどりこども園	森南2丁目1	三叉路になっており見通しが悪いにも関わらず、速度を落とさず通過する車両が多い。	路面標示【速度落せ】 3箇所設置	交野市	令和6年度対策済み