

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	34° 47′ 47″ 135° 40′ 40″	橋梁ID
無名橋 (フリガナ)ムメイバシ	私部郡津幾野線	交野市私部4丁目				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
交野市	2021.8.27	河川	有	一般道	その他	水道管

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)阪神コンサルタンツ 立脇透晴

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅲ	ひびわれ	写真1,径間01_主桁01			
	横桁						
	床版						
下部構造		Ⅰ					
支承部		Ⅰ					
その他		Ⅰ					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分)	(所見等)
Ⅲ	主桁下面にひびわれが密に生じている。前回点検からひびわれの幅、間隔ともに進行していると考えられる。構造物の機能に支障が生じる可能性がある。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	10.00	4.60
橋梁形式		
RC 中実床版		

起点側




終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁)【判定区分： Ⅲ 】		【判定区分： 】	
			
写真1,径間01_主桁01,ひびわれ			
【判定区分： 】		【判定区分： 】	