



損傷図




## 損傷図

|     |         |        |             |
|-----|---------|--------|-------------|
| 橋梁名 | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 27230200610 |
| 路線名 | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部 4 丁目  |
| 図番  | 2       | 径間番号   | 1           |



損傷図






# 損傷写真帳




|   |         |        |             |       |
|---|---------|--------|-------------|-------|
| 橋梁名   | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 0061        |       |
| 路線名   | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部4丁目    |       |
|    |         |        | 写真番号        | 1     |
|   |         |        | 径間番号        | 1     |
|   |         |        | 部材名称        | 主桁    |
|   |         |        | 部材番号        | 01    |
|   |         |        | 損傷の種類       | ⑤ひびわれ |
|   |         |        | 評価区分        | e     |
|   |         |        | メモ          |       |
|   |         |        | 写真番号        | 2     |
|   |         |        | 径間番号        | 1     |
|   |         |        | 部材名称        | 主桁    |
|   |         |        | 部材番号        | 01    |
|   |         |        | 損傷の種類       | ⑤ひびわれ |
|   |         |        | 評価区分        | e     |
|   |         |        | メモ          |       |
|  |         |        | 写真番号        | 3     |
|   |         |        | 径間番号        | 1     |
|   |         |        | 部材名称        | 下部工   |
|   |         |        | 部材番号        | 01    |
|   |         |        | 損傷の種類       | ⑤ひびわれ |
|   |         |        | 評価区分        | a     |
|   |         |        | メモ          |       |
|   |         |        | ⑥漏水・遊離石灰 :a |       |
|   |         |        | ⑦剥離・鉄筋露出 :c |       |
|   |         |        | ⑬下部工の変状 :無  |       |



# 損傷写真帳

|   |         |        |             |          |
|---|---------|--------|-------------|----------|
| 橋梁名   | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 0061        |          |
| 路線名   | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部4丁目    |          |
|    |         |        | 写真番号        | 4        |
|   |         |        | 径間番号        | 1        |
|   |         |        | 部材名称        | 下部工      |
|   |         |        | 部材番号        | 02       |
|   |         |        | 損傷の種類       | ⑤ひびわれ    |
|   |         |        | 評価区分        | a        |
|   |         |        | メモ          |          |
|   |         |        | ⑥漏水・遊離石灰 :a |          |
|   |         |        | ⑦剥離・鉄筋露出 :c |          |
|   |         |        | ⑬下部工の変状 :無  |          |
|   |         |        | 写真番号        | 5        |
|   |         |        | 径間番号        | 1        |
|   |         |        | 部材名称        | 支承       |
|   |         |        | 部材番号        | 101      |
|   |         |        | 損傷の種類       | ⑫支承の機能障害 |
|   |         |        | 評価区分        | 無        |
|   |         |        | メモ          |          |
|   |         |        | 視認困難        |          |
|  |         |        | 写真番号        | 6        |
|   |         |        | 径間番号        | 1        |
|   |         |        | 部材名称        | 支承       |
|   |         |        | 部材番号        | 201      |
|   |         |        | 損傷の種類       | ⑫支承の機能障害 |
|   |         |        | 評価区分        | 無        |
|   |         |        | メモ          |          |
|   |         |        | 視認困難        |          |

# 損傷写真帳

|   |         |        |                   |        |
|---|---------|--------|-------------------|--------|
| 橋梁名   | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 0061              |        |
| 路線名   | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部4丁目          |        |
|    |         |        | 写真番号              | 7      |
|   |         |        | 径間番号              | 1      |
|   |         |        | 部材名称              | 路面     |
|   |         |        | 部材番号              | 01     |
|   |         |        | 損傷の種類             | ⑪路面の凹凸 |
|   |         |        | 評価区分              | 無      |
|   |         |        | メモ                |        |
|   |         |        | ひびわれあり            |        |
|   |         |        | 写真番号              | 8      |
|   |         |        | 径間番号              | 1      |
|   |         |        | 部材名称              | 路面     |
|   |         |        | 部材番号              | 01     |
|   |         |        | 損傷の種類             | ⑪路面の凹凸 |
|   |         |        | 評価区分              | 無      |
|   |         |        | メモ                |        |
|   |         |        | うきあり              |        |
|  |         |        | 写真番号              | 9      |
|   |         |        | 径間番号              | 1      |
|   |         |        | 部材名称              | その他    |
|   |         |        | 部材番号              |        |
|   |         |        | 損傷の種類             |        |
|   |         |        | 評価区分              |        |
|   |         |        | メモ                |        |
|   |         |        | 伸縮装置 起点側<br>目地材湧出 |        |



# 損傷写真帳

|   |         |        |                        |     |
|---|---------|--------|------------------------|-----|
| 橋梁名   | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 0061                   |     |
| 路線名   | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部4丁目               |     |
|    |         |        | 写真番号                   | 10  |
|   |         |        | 径間番号                   | 1   |
|   |         |        | 部材名称                   | その他 |
|   |         |        | 部材番号                   |     |
|   |         |        | 損傷の種類                  |     |
|   |         |        | 評価区分                   |     |
|   |         |        | メモ                     |     |
|   |         |        | 伸縮装置 終点側<br>目地材劣化、土砂詰り |     |
|   |         |        | 写真番号                   | 11  |
|   |         |        | 径間番号                   | 1   |
|   |         |        | 部材名称                   | その他 |
|   |         |        | 部材番号                   |     |
|   |         |        | 損傷の種類                  |     |
|   |         |        | 評価区分                   |     |
|   |         |        | メモ                     |     |
|   |         |        | 防護柵 左側<br>変形あり         |     |
|  |         |        | 写真番号                   | 12  |
|   |         |        | 径間番号                   | 1   |
|   |         |        | 部材名称                   | その他 |
|   |         |        | 部材番号                   |     |
|   |         |        | 損傷の種類                  |     |
|   |         |        | 評価区分                   |     |
|   |         |        | メモ                     |     |
|   |         |        | 防護柵 右側                 |     |



# 損傷写真帳

|   |         |        |                    |     |
|---|---------|--------|--------------------|-----|
| 橋梁名   | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 0061               |     |
| 路線名   | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部4丁目           |     |
|    |         |        | 写真番号               | 13  |
|   |         |        | 径間番号               | 1   |
|   |         |        | 部材名称               | その他 |
|   |         |        | 部材番号               |     |
|   |         |        | 損傷の種類              |     |
|   |         |        | 評価区分               |     |
|   |         |        | メモ                 |     |
|   |         |        | 地覆 左側<br>ひびわれあり    |     |
|   |         |        | 写真番号               | 14  |
|   |         |        | 径間番号               | 1   |
|   |         |        | 部材名称               | その他 |
|   |         |        | 部材番号               |     |
|   |         |        | 損傷の種類              |     |
|   |         |        | 評価区分               |     |
|   |         |        | メモ                 |     |
|   |         |        | 地覆 左側<br>剥離あり      |     |
|  |         |        | 写真番号               | 15  |
|   |         |        | 径間番号               | 1   |
|   |         |        | 部材名称               | その他 |
|   |         |        | 部材番号               |     |
|   |         |        | 損傷の種類              |     |
|   |         |        | 評価区分               |     |
|   |         |        | メモ                 |     |
|   |         |        | 地覆 右側<br>うき、ひびわれあり |     |



# 損傷写真帳




|   |         |        |           |    |
|---|---------|--------|-----------|----|
| 橋梁名   | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 0061      |    |
| 路線名   | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部4丁目  |    |
|    |         |        | 写真番号      | 16 |
|   |         |        | 径間番号      | 1  |
|   |         |        | 部材名称      | 状況 |
|   |         |        | 部材番号      |    |
|   |         |        | 損傷の種類     |    |
|   |         |        | 評価区分      |    |
|   |         |        | メモ        |    |
|   |         |        | 全景 起点側から  |    |
|   |         |        | 写真番号      | 17 |
|   |         |        | 径間番号      | 1  |
|   |         |        | 部材名称      | 状況 |
|   |         |        | 部材番号      |    |
|   |         |        | 損傷の種類     |    |
|   |         |        | 評価区分      |    |
|   |         |        | メモ        |    |
|   |         |        | 全景 終点側から  |    |
|  |         |        | 写真番号      | 18 |
|   |         |        | 径間番号      | 1  |
|   |         |        | 部材名称      | 状況 |
|   |         |        | 部材番号      |    |
|   |         |        | 損傷の種類     |    |
|   |         |        | 評価区分      |    |
|   |         |        | メモ        |    |
|   |         |        | 全景 道路左側から |    |

# 損傷写真帳

|   |         |        |            |    |
|---|---------|--------|------------|----|
| 橋梁名   | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 0061       |    |
| 路線名   | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部4丁目   |    |
|    |         |        | 写真番号       | 19 |
|   |         |        | 径間番号       | 1  |
|   |         |        | 部材名称       | 状況 |
|   |         |        | 部材番号       |    |
|   |         |        | 損傷の種類      |    |
|   |         |        | 評価区分       |    |
|   |         |        | メモ         |    |
|   |         |        | 全景 道路右側から  |    |
|   |         |        | 写真番号       | 20 |
|   |         |        | 径間番号       | 1  |
|   |         |        | 部材名称       | 状況 |
|   |         |        | 部材番号       |    |
|   |         |        | 損傷の種類      |    |
|   |         |        | 評価区分       |    |
|   |         |        | メモ         |    |
|   |         |        | 全景 桁下起点側から |    |
|  |         |        | 写真番号       | 21 |
|   |         |        | 径間番号       | 1  |
|   |         |        | 部材名称       | 状況 |
|   |         |        | 部材番号       |    |
|   |         |        | 損傷の種類      |    |
|   |         |        | 評価区分       |    |
|   |         |        | メモ         |    |
|   |         |        | 全景 桁下終点側から |    |



損傷写真帳

|   |         |        |          |    |
|---|---------|--------|----------|----|
| 橋梁名   | 無名橋     | 橋梁管理番号 | 0061     |    |
| 路線名   | 私部郡津幾野線 | 所在地    | 交野市私部4丁目 |    |
|    |         |        | 写真番号     | 22 |
|   |         |        | 径間番号     | 1  |
|   |         |        | 部材名称     | 状況 |
|   |         |        | 部材番号     |    |
|   |         |        | 損傷の種類    |    |
|   |         |        | 評価区分     |    |
|   |         |        | メモ       |    |
|   |         |        | 全景 A1橋台  |    |
|   |         |        | 写真番号     | 23 |
|   |         |        | 径間番号     | 1  |
|   |         |        | 部材名称     | 状況 |
|   |         |        | 部材番号     |    |
|   |         |        | 損傷の種類    |    |
|   |         |        | 評価区分     |    |
|   |         |        | メモ       |    |
|   |         |        | 全景 A2橋台  |    |
|  |         |        | 写真番号     | 24 |
|   |         |        | 径間番号     | 1  |
|   |         |        | 部材名称     | 状況 |
|   |         |        | 部材番号     |    |
|   |         |        | 損傷の種類    |    |
|   |         |        | 評価区分     |    |
|   |         |        | メモ       |    |
|   |         |        | 添架物 左側   |    |