

## § 5. 点検結果概要

健全性の診断の結果、『Ⅲ早期措置段階』となった14橋梁の主な損傷について状況写真を添付する。

### 【 12 27230200610 無名橋 ( 私部郡津幾野線 ) 】

橋梁毎の健全度：	Ⅲ
損傷部位：	主桁 01
前回写真	
	
今回写真	
	
コメント	
<p>前回の調書ではひびわれ幅は0.2mm程度であったが，今回の点検で0.5mm幅のひびわれが確認できた。ひびわれ幅も密であり，劣化が進行しているものと考えられることから早期に対策を講ずることが望まれる。</p>	