

【 46 27230203910 無名橋 (星田藤が尾線) 】

橋梁毎の健全度：	Ⅲ
損傷部位：	主桁 01

前回写真



今回写真



コメント

前回の調書ではひびわれは軽微であったが、今回の点検で0.4mm幅のひびわれが確認できた。ひびわれ幅も密であり、劣化が進行しているものと考えられることから早期に対策を講ずることが望まれる。