

対策一覧表

令和7年度(令和7年度実施済み含む)の点検結果に対する対策

No.	関連道路	場所	通学路の状況・危険の内容	状況・方策	主機関	対応時期等
1	私市中央線 森私市線 市管理道路	交野市私市2丁目32-1付近交差点(通称ゾウさん公園交差点)	当該交差点は見通しが非常に悪く、また多方向からの抜け道の中心点であるため、車のスピードが早い。	通常勤務を通じて交差点付近の交通指導を実施	交野警察署	—
				注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	令和7年度 対応済み
2	私市中央線	私市6丁目12付近から私市4丁目38-8(私市保育園)までの狭小道路	若宮神社方面からの合流箇所、168号線の抜け道でもあり、往来する車両の速度が速い。また、自転車のスピードも速く、歩行者の往来も比較的多い。	既存グリーンベルトの延長 また、外側線なしのグリーンベルト設置	交野市	令和8年度 対応予定
				注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	令和7年度 対応済み
3	星田7号線	交野市星田7-26 付近	雨が降ると水が集中して通行が困難になる。	道路補修	交野市	令和7年度 対応済み
4	星田7号線	傍示川公園横	ガードレール間が大きく開いており危険である。	ガードレールの延長	交野市	令和7年度 対応済み
5	星田7号線	傍示川公園横	フェンスが傾いており人が落ちる可能性がある。	フェンスの再設置	交野市	令和7年度 対応済み
6	星田7号線	旭小学校南門前 から 星田7丁目27交差点 までの道路	道幅が狭く、近隣幼稚園への送迎車や通勤の二輪・四輪車の通行が多い。	既存グリーンベルトの延長	交野市	令和8年度 対応予定
7	星田藤が尾線	交野市星田北1-4 藤が尾団地内 東西道路	坂道、抜け道のため車両のスピードが上がりやすい。旗で車両が目視できない。信号がない。通学路であることがわかりにくい。住宅の角が死角になる。	交差点マーク(新設)の路面標示	交野市	令和8年度 対応予定
8	星田駅前線	交野市星田北6丁目 星田駅前線 トナリエ西側交差点	朝に星田駅方面に行く車両がスピードを落とさずに通行することが多く、歩行者がいるのに多くの車両が停止せずに通行するため危険。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	令和7年度 対応済み
				通常勤務を通じて横断歩行者妨害に対する交通指導を実施	交野警察署	—

No.	関連道路	場所	通学路の状況・危険の内容	状況・方策	主機関	対応時期等
9	天野が原町29号線	天野が原町1-35-13付近	住宅街全体で路面標示が薄い。	通学路内の交差点マークの路面標示（引き直し・新設）及び車側線の路面標示（新設）	交野市	令和8年度 対応予定
10	天野が原町私部線 天野が原町19号線	天野が原町1-10-16付近	久御山線から天野が原町1丁目の住宅街に入ってから歩道橋までの人（車等も含む）がよく見えず事故になりかけたことがある。停止線の路面標示が薄い。	付近の一時停止線及び「止まれ」文字について、調査の上順次更改	交野警察署	令和7年度 一部対応済み その他順次更改
				通学路内の交差点マークの路面標示（引き直し・新設）及び、車側線の路面標示（引き直し）	交野市	令和8年度 対応予定
11	府道交野久御山線	私部南4丁目森北1交差点 三国工務店東側	バスやトラック等の大型車両も通行する交通量の多い道路に面した交差点を横断ため危険。	白線の塗りなおし	枚方土木事務所	令和8年度 対応予定
				注意喚起看板（ターポリン）の設置	交野市	令和7年度 対応済み
12	府道交野久御山線	私部南4丁目森北1交差点	登下校の時間帯は交通量が多く、右折車両がスピードを落とさずに横断歩道を通過する状況が多い。	通常勤務を通じて交差点付近の交通指導を実施	交野警察署	—
13	国道168号線	交野市天野が原町4丁目4番地 国道168号線沿い歩道	国道沿いの街路樹の根上がりにより、段差ができ舗装が割れており転倒の危険がある。	段差の修繕	枚方土木事務所	令和7年度 対応済み
14	府道交野久御山線 天野が原町40号線	交野市消防本部前西行き一方 通行道路	下り勾配の一方通行で、交差点に一時停止の標識が設置されているが、自転車は一時停止せず、交差点に進入し、交差点部で出会い頭の事故が多発している。	「止まれ（自転車）」の路面標示の追加	枚方土木事務所	令和8年度 対応予定
				徐行を促す路面標示の新設	交野市	令和8年度 対応予定
15	磐船駅北線 森北1号線	交野市森北1丁目医療ビル前 交差点	駅の近くに位置し、登下校の時間帯は車両の通行が集中する。交差点の横断歩道が設置されていない部分を児童が横断している状況です。	付近の一時停止線及び「止まれ」文字について、調査の上順次更改	交野警察署	令和7年度 一部対応済み その他順次更改
16	私部森南線沿水路	交野市森南1丁目15番付近 JR高架下近くの水路～磐船駅 北2号公園横水路横の歩道	道幅が狭く、すぐ横に最大約0.9メートルの深さの用水路がある。簡易的なポールが設置されているが、何本か折れており危険。	折れたポストコーンの交換済 設置可能な部分に転落防止柵の設置又は用水路への鋼製ふた設置	交野市	令和8年度 対応予定

No.	関連道路	場所	通学路の状況・危険の内容	状況・方策	主機関	対応時期等
17	森南18号線	交野市森南1丁目35番付近 U字路の電柱二箇所付近 ①モリ-8-S2-W4-S3 ②テラ-14-W3-N2-E5	見通しの悪いU字カーブで、抜け道として頻りに通行しており、速度を落とさない車両が多い。建物・フェンスにより児童と車両がお互いに気づきにくい。	徐行を促す路面標示の新設	交野市	令和8年度 対応予定
18	—	交野市星田北7丁目2（星田駅前横断歩道）	寝屋川市方面から横断歩道を確認しづらい。駅ロータリー側から自転車が斜め横断をする。路上駐車が増加し、それをよけ自転車が道路に大きく飛び出し危険。	通常勤務を通じて横断歩行者妨害に対する交通指導を実施	交野警察署	—
				注意喚起看板（ターポリン）の設置	交野市	令和7年度 対応済み
19	私部14号線	交野市私部2丁目1付近 セブンイレブン前 細坂道	細道から自転車や車が、郵便局方面からの自転車やバイクと遭遇することがあり、通学路と交差しているため危険。カーブミラーに映る時点では直近になるため、危険の回避が難しい。	注意喚起看板（ターポリン）の設置	交野市	令和7年度 対応済み
20	私部15号線	交野市私部1丁目1と22の間の道路（市役所とわかば子ども園の間の道路）	道幅が狭くなっており、道を塞ぐ状態になり、自転車とぶつかりそうになったことがあった。	注意喚起看板（ターポリン）の設置	交野市	令和7年度 対応済み
21	私部寺北線	住吉神社から青年の家までの道路（川沿い）	児童生徒の通学が重なる時間帯は、道路の端を歩いていてもいっぱいになる状況。	グリーンベルトの延長 外側線なしのグリーンベルトの設置	交野市	令和8年度 対応予定
22	私部青山線	イセツドライ前横断歩道及びその付近（私部3丁目）	横断用の信号機がなく、児童の飛び出し事故が心配される。横断歩道を渡り細い坂道に道幅いっぱいに車両が通行するため、非常に危険。	通常勤務を通じて交差点付近の交通指導を実施	交野警察署	—
23	私部春日線	林田眼科前 側溝（私部3丁目）	林田眼科の駐車場から側溝への蓋掛けが途切れており、道幅も狭いため、溝へ落ちる児童が多い。	ポストコーンの設置	交野市	令和8年度 対応予定
24	私部13号線	青年の家付近踏切	私部西方面から学校に向かう児童生徒が、青年の家付近踏切手前に差しかかった際、道路を横断して踏切を渡るが、現在は見守りがない状況である。	注意喚起看板（ターポリン）の設置	交野市	令和7年度 対応済み
25	府道交野久御山線	倉治6-3-20（機物神社前の横断歩道）	交通量が多い。府道交野久御山線より山側に侵入する車も多く、歩車分離信号ではないので特に赤矢印の横断時間が短い。	引き続き、交差点活動を実施	交野警察署	—