

対 策 一 覧 表

R5年度(R5年度実施済含む)の点検結果に対する対策

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
119	市管理道路	星田北7丁目2(星田駅前横断歩道)	見通しが悪く、トナリ工星田ができたことにより交通量が増加している。一時停止を守らない車・バイクが多数通る。	継続して立哨を行う 注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野警察署 交野市	R5年度 (対策中) R5年度 対策済み
120	市道星田妙見東線	学校青門から星田4丁目10-17前通路	道路の白線が消えていて、危険である。歩道(通学路)を分かりやすくしてほしい。	白線及びグリーンベルトの塗りなおし	交野市	R5年度 対策済み
121	市道星田妙見東線	星田8丁目3~星田4丁目6	車がよく通ること、スピードも出しており通行するのに危険である。	白線の塗りなおし及びグリーンベルトの設置	交野市	R6年度 対策予定
122	市道私部南線 市道森北3号線	森北1丁目14-5前道路	T字路になっており、右折左折の車が往来する	横断歩道の設置	交野警察署	R5年度 対策済み
123	市道私部森南線	私部南3丁目1-4前道路から森交差点まで	道路幅が狭く、朝は交通量が多い工場もあり、トラックが往来する	見守り隊の配置 グリーンベルトの設置	交野市	R5年度 対策済み
124	市道森南神宮寺線	寺2丁目6メゾン嘉平前交差点~森南13創価会館前交差点	朝の登校時間において、一部の車両は最徐行(8km)を守ることなく40km以上の速度で走行する運転手もいる。	注意喚起看板(ターポリン)の設置 路面標示の塗りなおし	交野市	R5年度 対策済み R6年度 対策予定
125	市道私部春日線 市道倉治48号線	倉治2-25	・見通しが悪く、車やバイクの抜け道になっているので危険である。 ・水路もあるので、注意が必要である。	注意喚起看板(ターポリン)の張替え	交野市	R5年度 対策済み
126	市道倉治119号線 市道倉治120号線	倉治4-31-26	・見通しの悪い十字路になっている。 ・車、バイクの通行が多く、スピードも出ている。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R5年度 対策済み
127	市道倉治神宮寺線 市道倉治山手49号線	東倉治1-3	・通勤・通学の自転車・バイクなどが児童の間をすり抜けていくので危険。	停止線の塗りなおし 路面標示「学童注意」の設置	交野警察署 交野市	R6年度 対策予定
128	府道枚方大和郡山線 倉治山手6号線	東倉治1丁目	・見通しが悪いT字路で一旦停止の車からも、道を横断する児童からも見えにくい。	注意喚起看板(ターポリン)の設置 路面標示「交差点注意」の塗りなおし	交野市	R5年度 対策済み R6年度 対策予定
129	市道倉治山手49号線	東倉治1	・第二京阪側道を下りてきて、また源氏の滝方面から降りてきた児童が源氏橋手前で道を横断する。	横断歩道の塗りなおし	交野警察署	R5年度 対策済み
130	府道枚方大和郡山線	倉治1-1(倉治こども園出入口)	・交野カントリーに続く道であり、倉治こども園への送迎車両の出入りもあり、登校時にも交通量が多い。 ・道幅も狭く、待機場所も狭い。	横断歩道の塗りなおし 路面標示「学童注意スピード落とせ」の塗りなおし	交野警察署 枚方土木事務所	R5年度 対策済み
131	府道交野久御山線	倉治6-3-20(機物神社前の横断歩道)	・交通量が多い。府道交野久御山線より山側に侵入する車も多く、歩車分離信号ではないので、横断時間が短い。	定期的に立哨を行う	交野警察署	R5年度 (対策中)
132	市道私部春日線	倉治2-22(郵便局から公園までの間)	・設置してあるターポリンが老朽化で見えない。	注意喚起看板(ターポリン)の張替え	交野市	R5年度 対策済み
133	市道星田阿茶谷線	南星台3丁目23付近	該当箇所T字路の安全整備	白線の塗りなおし及びグリーンベルトの設置	交野市	R6年度 対策予定
134	堤塘敷	星田北1丁目18	川沿いの歩行者用道路に雑草が生い茂り、危険な虫がいる可能性が高いので、通学路として通行できない。	除草の実施	交野市	R5年度 対策済み
135	市管理道路	星田北5丁目24交差点から星田北5丁目6(東高野街道)	交差点からフォルトーナのほうに入る道を通り抜ける車が、かなりのスピードを出している。道幅も狭く危険。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R5年度 対策済み

対 策 一 覧 表

R5年度(R5年度実施済含む)の点検結果に対する対策

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
136	府道交野久御山線	府道736号線沿いの歩道(学校前からカンデラ交差点まで)	歩道脇に雑草や木の枝が生い茂っていて、木の枝が子どもの視線にまで伸びてきていることも多い。	除草の実施	枚方土木事務所	R5年度 対策済み
137	国道168号線 市道星田私市線	私市4丁目65-15付近交差点	児童が登校する時間帯の横断時に交通量が多く、車やバイク、自転車と児童の接触の恐れがある。	U字バリカーの設置 注意喚起看板(ターポリン)の設置	枚方土木事務所 交野市	R5年度 対策済み
138	私有地	私市8丁目7付近廃屋	屋根瓦が落ちかけており、地震や強風で落下する危険性もあり、大変危ない状態である。	空家等対策の推進に関する特別措置法に則り、所有者に対し管理不全の空き家等の適正管理を求める通知等を引き続き実施していく	交野市	R5年度 (対策中)
139	府道私市太秦線 里道	私市3丁目2T字路	出会い頭の事故の危険がある。車も道幅ギリギリで通るのですれ違う時は待機する必要がある。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R5年度 対策済み
140	市道私部青山線 市道私部10号線	イセツドライ前横断歩道及びその付近(私部3丁目)	横断用の信号機が無く、児童の飛び出しによる事故が心配される。また、交通マナーも悪い自転車や車が多い。	定期的に立哨を行う	交野警察署	R5年度 (対策中)
141	堤塘敷	交野みらい小学校校門前から桜並木遊歩道	雨が降ると桜並木遊歩道(通学路)が、一面水たまりとなり通学に支障をきたす。また、通勤・通学で自転車利用者も通るため危険である。	過年度に実施した側溝の土砂回収及び復せた堤体部分の土の補充部分について降雨時に現地の状況を確認し、土の補充及び転圧など適切な維持管理に努める	交野市	R5年度 (対策中)