






星田小学校




星田小学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。




郡津小学校




郡津小学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。




岩船小学校




岩船小学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。




倉治小学校




倉治小学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。



妙見坂小学校





妙見坂小学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。







旭小学校




旭小学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。




藤が尾小学校




藤が尾小学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。




私市小学校



私市小学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。



第二中学校



内HUB

内部系エッジスイッチ8ポート

外HUB

外部系エッジスイッチ8ポート

内

内部系エッジLANケーブル

外



外部系エッジLANケーブル

ラック


新設ラック

第二中学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。



第三中学校



内HUB

内部系エッジスイッチ8ポート

外HUB

外部系エッジスイッチ8ポート

内

内部系エッジLANケーブル

外


外部系エッジLANケーブル

ラック


新設ラック

第三中学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。



第四中学校



第四中学校

以下の4教室の机およびラックの配置については、あくまで概略であり、正確な配置は現地調査にて確認すること。

