

対 策 一 覧 表

R6年度(R6年度実施済含む)の点検結果に対する対策

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
142	磐船駅北線森北1号線	森北1丁目 医療ビル前交差点	この交差点は駅の近くにあり、交通量が多いため、危険である。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R6年度 対策済み
143	天野が原町40号線	交野市天野が原町4丁目	信号のない道路で抜け道として使用され、朝の通勤・通学時間と重なるため、危険である。	路面標示「徐行」等の復旧予定 注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R7年度 対策予定 R6年度 対策済み
144	府道枚方大和郡山線	倉治1-23、倉治1-26の歩道	雨天時に水たまりができる。歩道内ではあるが、回避するため車道側を歩くことになる。	歩道の補修の実施	枚方土木事務所	R6年度 対策済み
145	府道交野久御山線	倉治6-3-20(機物神社前の横断歩道)	交通量が多い。府道交野久御山線より山側に侵入する車も多く、横断時間が短い。	定期的に立哨を行う	交野警察署	R6年度 (対策中)
146	倉治青山線	倉治3-50付近(野村医院前道路)	道幅が狭いにも関わらず交通量が多いだけでなく、スピードを出している車もある。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R6年度 対策済み
147	星田7号線	高岡バス停から旭小南門入口にかけて	道路幅が狭いが自動車の通行が多い。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R6年度 対策済み
148	私部星田線	交野市星田北1丁目15付近	星田北から天野が原方面への抜け道となっており、車がスピードを出している。	注意喚起看板(ターポリン)の設置	交野市	R6年度 対策済み
149	私部青山線	イセツドライ前横断歩道及びその付近(私部3丁目)	交通マナーが悪い自転車や車が多い。細い坂道に道幅いっぱい郵便局の車が通行するため、非常に危険である。	定期的に立哨を行う	交野警察署	R6年度 (対策中)