

# 救 助 服 仕 様 書

交野市消防本部

## 1. 概要

この仕様は、交野市消防本部における救助服について定める。

## 2. 総則

- (1) 当救助服の製作に要する費用は、当初に契約したとおりとする。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが確認できるようにし納品すること。
- (5) 契約後速やかに紡績メーカーが発行した出荷済証明書を提出すること。
- (6) 仕様書の内容を納入者の解釈にて勝手に変更してはならない。
- (7) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (8) 採寸は、サイズ表による試着ゲージを提出し、各人によりサイズを決定するものとする。
- (9) 仕様書内縫製上の数値は全て約表記とする。

## 3. 数量

救助服上衣	20枚
救助服ズボン	20本

## 4. 納期

令和8年9月30日

## 5. 納品場所

交野市消防本部

## 6. 型式

### (1) 上衣 夏 東レ NX4848S

前立てファスナー（衿先ジップアップ）、脇下ベンチレーション、肩章付き、左右胸両玉縁ファスナー付きポケット、左右胸マジック台付き、肘刺し子付き、袖口ファスナー水かき付き、前後身頃切り替え部・肩部刺し子加工、裾シャツ式

(2) ズボン 夏 東レ NX4848S

前立てファスナー、ベルトループ5本付き、両サイドファスナー付アウトポケット  
膝・脇・後身・股下部刺し子加工

7. 表生地 (別紙参照)

(1) 種類

夏 東レ NX4848S-BO (C/# ブライトオレンジ)  
難燃ストレッチトロピカル

(2) 混紡率

メタ系アラミド (ノーメックス) 94%  
パラ系アラミド (ケブラー) 4%  
スパンデックス 2%

導電性繊維混入

(3) 使用糸番手 経 40/2 緯 40/2

(4) 密度 夏 経 58 本以上 緯 55 本以上

(5) 引裂強力 (N) 夏 経 1000N以上 緯 800N以上

(6) 引裂強力 (N) 夏 60N以上 緯 40N以上

(7) 伸長率 15%以上

(8) ピリング 4級

(9) 炭化距離 10cm以下

(10) LOI値 夏 26.0以上

(11) 摩擦帯電電荷量  $7\mu\text{c} / \text{m}^2$  未満

8. 条件

(1) 針数は30mm間に飾り・刺し共に10針以上とすること。

(2) 縫製糸はアラミド糸とし、生地と同色とすること。

(3) 縫製の糸調子は上下共ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

(4) その他不明な点については、当消防本部と担当者と協議すること。

9. 縫製要領

(1) 上衣

ア. 衿

裏衿腰部分にステッチを9本かけ、衿腰より衿端にはジグザグステッチをかけ、8本ステッチをかけた半月型の当て布を衿中央下部に縫い付ける。

表衿と縫い合わせ、周囲にダブルステッチをかける。

衿・前端にファスナーを前身頃から続けて付ける。

裏衿側は突合せとし、ファスナーのムシを見せないように付け、表衿側も顎部保護の為、ムシを見せないようにして付ける。

#### イ. 前身頃

切り替え部分に表地を2枚重ねし、刺し子加工する。

前立ては見返しと縫い合わせる時、ファスナーを付ける。

表面は突合わせとしファスナーのムシを見せないように付け、見返し側も同様とする。

ファスナー端の見返し側よりダブルステッチを裾までかけ、下ファスナー止まり位置に閉止めをする。

袖ぐり、脇切り替え部分にはダブルステッチをかける。

#### ウ. 胸ポケット

左右の胸に口の長さ約140mmの両玉縁ファスナー付の切りポケットを付ける。口の周囲にステッチをかけ、口の両端は返し縫いをする。

胸ポケットファスナーは警笛ヒモ収納等を考慮して閉じて脇側とする。

表地を袋布とし、身頃の裏側に当て、周囲は二つ折りし、ダブルステッチを表面まで出るように縫い止める。

左胸ポケット内の脇側に40mm×50mmのペン差し用ループ(2本用)を付けること。

#### エ. 左右胸台座

右胸ポケット位置より約10mm上部に25mm幅×長さ40mmのマジック台座を取り付ける事。

#### オ. 肩章

幅約50mm、長さ約135mm、衿ぐり側は剣先型とする。

肩章は身頃に挟み縫いし、肩章後ろは長方形の中へクロスステッチをかけ、肩章先は三角形でボタン止めする。

#### カ. 後身頃

後身頃は肩ヨークと縫い合わせ、脇側は脇身頃と縫い合わせダブルステッチを後身頃側にかける。

衿付位置から幅約420mmまで表地を2枚重ねし、刺し子加工する。

後身頃上部中央に上段に当消防組合の指定デザインを黒色でシルクプリントする。

※詳細は別途協議とする

**OSAKA**  
**交野市消防本部**  
**KATANO FIRE DEPT.**

#### キ. 脇身頃

脇身頃下側布と袖下続きの上側布を袖下で重ね、上下を離し前後脇線で縫い合わせ、ベンチレーションホール(通気口)を設ける。

脇下側布の上端先はオーバーロックの二つ折り始末しダブルステッチをかけ、上側布の下端先は三つ折り始末しダブルステッチをかける。

前後身頃に袖上、袖下を縫い合わせ、身頃側にダブルステッチをかける。

#### ク. 袖・ワッペン台座

2枚袖のカフス幅60mm付きとする。袖口に2本タックを取り、長さ約170mmのファスナーを設ける。袖下縫いは脇線から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にコバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。袖開きは玉縁ファスナー仕様とし、袖口カフス手前まで水かきを付ける。立体を持たせる為に袖付け根後部にダーツをとる事とする。左肩先端から10mm下に指定ワッペン台を付ける事。

#### ケ. 肘刺し子

左右の肘に当て布をダブルステッチで縫い止める。

#### コ. 裾

シャツ型とし、三つ折り始末しステッチで押さえる。

#### サ. 片布・サイズ表示・品質表示

片布は左胸ポケット位置の身頃裏面に付け、下にサイズ表示・品質表示を挟む。

#### シ. 衿吊り

後中心衿ぐりに挟む。

#### ス. 警告表示

右胸ポケット位置の身頃裏側に付ける。

#### セ. 胸刺繍

左胸マジック台の約5mm上に『交野市消防本部』と刺繍をする事。

※詳細は別途協議とする

### (2) ズボン

#### ア. 前

ウエスト続きの身頃とし、ウエストから膝上までと膝下で2ヶ所切り替え、表地2枚を重ね、刺し子加工をする。

ファスナー下から裾まで切り替え、前身頃側にダブルステッチをかける。

#### イ. 前立て

左上前立てに芯を貼り、約40mm幅と6mm幅の飾りステッチで押さえ左上前

ファスナー開き止まり位置は小丸にし、ミシン閉止めをする。

見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。

右前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。

持ち出し布は表裏共に表地とし、見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

#### ウ. 膝当て

表地2枚を重ね刺し子加工し、周囲をダブルステッチで付ける。

身長により膝位置が変わるため85cm ハーフ、95cm ハーフの2種類で膝当ての位置を対応する事。

#### エ. 内股

前ファスナーから前切り替え線の臀部下位置までの上部に刺し子加工をした布をダブルステッチで付ける。

#### オ. 後

後身はウエストより裾まで切り替え、ダブルステッチで押さえる。

後中心ベルトループ下から切り替え、刺し子加工を施した表地を重ね、ダブルステッチで押さえる。

後尻部分の切り替えに刺し子加工をした表地を臀部下まで重ね、ダブルステッチで押さえる。

#### カ. ウエスト

ウエスト内側はマーベルト仕様とし、上端にステッチをかけ、更に下へ約35mm幅のステッチをウエスト一周にかける。

#### キ. ベルトループ

ベルトループ幅約90mm、通し幅約60mm、ループの両端にコバステッチをかける。

左右の前切り替え位置・後切り替え位置に4本付け、上端は約5mm下げて縫い、下側はダブルステッチで身頃に縫い止める。

後中心のループ幅約100mm、通し幅中心で約60mm、両端にコバステッチをかけ下端は剣先型とする。

上端は約5mm下げて縫い、下側は剣先に合わせて三角形にコバステッチで縫い止める。

#### ク. アウトポケット

左右脇アウトポケットの幅210mm、長さ220mm、左右にマチ布を付ける。

ポケット口はファスナー開き170mmの突合せとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける。

ただしハーネスを付けた際にでも使用できるように、ポケット口は斜めとし、ファスナーは閉じて尻側とする。

ケ. 脇

前後身頃の切り替え部分、臀部下あたりまで刺し子加工を施した布をダブルステッチで付ける。

コ. 尻縫い

左後身側へ片倒しをし、ダブルステッチをかける。

サ. 裾

裾はゴムを入れ、絞り形状のミシンタタキ仕上げとし、踵部にひっかけゴム仕上げにすること。

シ. 片布

片布は左脇アウトポケット位置の裏側に付け、下にサイズ表示・品質表示を挟むス. 警告表示

右脇アウトポケット位置の裏側に付ける。

10. サイズ表(単位: cm)

部位 サイズ	着丈	胸囲	胴囲	裾丈	ウエスト	ヒップ	渡り巾	股下
SS	73	97	95	77	71	96	32	採寸による
S	73	101	99	79	75	100	33	
M	75	105	103	81	79	104	34	
L	77	111	109	84	83	108	36	
LL	79	117	115	86	87	112	37	
3L	81	123	121	89	91	116	38	
4L	81	129	127	91	95	120	40	
5L	81	135	133	94	99	124	41	

上衣 絵図面

1)



下衣 絵図面

