

現況写真 JR河内磐船駅



写真1 JR河内磐船駅



写真2 駅広場から券売機への誘導ブロック



写真3 ホームへの階段、対面ホームへの地下通路



写真4 ホーム(その1)



写真5 ホーム(その2)



写真6 ホーム(その3)



写真7 ホーム地下連絡通路



写真8 トイレ(車椅子トイレは未整備)